



Déplacements 14 au 19 juillet 2010

Déplacements longitudinaux




Les points en aval du manchon soit C6 et C7 accusent une moins bonne symétrie.

Déplacements transversaux



Le point C4 ne revient pas au même emplacement.

Manchon



Après vidange le manchon est plus ouvert.

Geosat S.A.
Marty David